

УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
п. Таёжный»



Л.П. Аширова

«18» мая 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта средняя общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5668,6 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да / 7442,5 кв.м
1.4. Год постройки здания 2001, последнего капитального ремонта
нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня – июль 2019 г., капитального с июня 2019г. (Замена напольной плитки по всему зданию, ремонт отмостков по всему периметру здания)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный» / МБОУ СОШ п. Таёжный
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628259, Тюменская область, ХМАО – Югра, Советский район, п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (договор безвозмездного пользования № 28 от 30.04.2015, дополнительное соглашение к договору № 2 от 02.11.2018г)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11в, тел: 8(34675) 55400, 55401

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, с применением дистанционных технологий) на объекте, на дому, с применением дистанционных технологий.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети (от 6 мес. – до 18 лет)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 1 чел. с расстройством аутистического сектора.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 251 – фактически / 600 - плановая

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту адаптированного пассажирского транспорта не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): есть, перекресток нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): есть (нерегулируемый пешеходный переход с односекционным мигающим светофором)

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*: есть (на территории школы, с центрального входа, имеются перепады высоты между плитами высотой не менее 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно, т.е. только в присутствии сопровождающего. Для доступности объекта необходимо:

Оборудовать регулируемый перекресток;

Разместить акустическую, тактильную, информацию на пути следования объекту;

Устранить перепады высоты на пути следования, обустроить их для инвалидов на коляске;

Реконструкция уличных лестничных ступеней в соответствии специальными требованиями для отдельных категорий инвалидов;

Лестницу на входе в здание оборудовать пандусами

На входной площадке (перед дверью) установить дренажные водосборные решетки;

На входной двери установить легкоуправляемые приборы и устройства для открывания и закрытия дверей;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения муниципальной программа «Доступная среда
Советском районе на 2015-2020 гг.»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично (ДЧ-И (К, С, Г, О))
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступно частично (ДЧ-И (К, С, Г, О))

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 18 » мая 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 18 » мая 2020 г.,
3. Решения Комиссии: приложение № 1,2,3,4(I),4(II),4(III),5,6 от « 18 » мая 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный»

1.2. Адрес объекта п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5668,6 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже),

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да/7442,5 кв.м

1.4. Год постройки здания 2001, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: (Замена напольной плитки по всему зданию, ремонт отмостков по всему периметру здания)

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный»/ МБОУ СОШ п. Таёжный

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628259 Тюменская область, ХМАО – Югра, Советский р-н, п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление ((договор безвозмездного пользования №28 от 30.04.2015) дополнительное соглашение к договору №2 от 02.11.2018г).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11в, тел: 8(34675)55400, 55401;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные (начальное общее, основное общее, среднее общее образование)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, с применение дистанционных технологий) на объекте, на дому, с применение дистанционных технологий.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 6 лет 6 мес. до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития чел. Расстройство аутистического спектра.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 251 – фактически / 600 плановая

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
адаптированного пассажирского транспорта нет
имеется нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта нет м

3.2.2 время движения (пешком) нет мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),- нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; есть, перекресток нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная нет: есть (нерегулируемый пешеходный переход с односекционным мигающим светофором)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет есть (на территории школы, с центрального входа, имеются перепады высоты между плитами высотой не менее 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

_____ (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

МБОУ СОШ п. Таёжный
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«18» мая 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта средняя общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5668,6 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да/7442,5 кв.м
1.4. Год постройки здания 2001, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня – июль 2020 г. капитального 2020 г. (Замена напольной плитки по всему зданию, ремонт отмостков по всему периметру здания).
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный» / МБОУ СОШ п. Таёжный
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628259, Тюменская область, ХМАО – Югра, Советский район, п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту адаптированного пассажирского транспорта не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ - _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ - _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; есть, перекресток нерегулируемый*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; есть (нерегулируемый пешеходный переход с односекционным мигающим светофором)*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет: есть (на территории школы, с центрального входа, имеются перепады высоты между плитами высотой не менее 10 см)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет: нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние	Приложение
-------	---	-----------	------------

		доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,3,4,5, 6,7,8, 9
2	Вход (входы) в здание	ДУ		10,10а
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		29,28, 27,26, 25,24, 23,15, 14,13, 12,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		21,22
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		17,18, 19,20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		1,10, 10а
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		30,31, 32

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно, т.е. только в присутствии сопровождающего. Для доступности объекта необходимо:

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту;

Оборудовать регулируемый перекресток;

Разместить акустическую, тактильную информацию на пути следования к объекту, на объекте;

Устранить перепады высоты на пути следования, обустроить их для инвалидов на коляске;

Реконструкция уличных лестничных ступеней в соответствии со специальными требованиями для отдельных категорий инвалидов;

Лестницу на входе в здание оборудовать пандусами (имеется сметный расчет в ценах на 3 кв. 2016 г.);

На входной площадке (перед дверью) установить дренажные и водосборные решетки;

На входной двери установить легкоуправляемые приборы и устройства для открывания и закрытия дверей;
Переоборудовать санитарно-гигиенические помещения для доступности отдельным категориям инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения муниципальной программа «Доступная среда в Советском районе на 2015-2020 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично (ДЧ – И (К,О,С,Г))
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____ ;
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>4</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |


Результаты фото фиксации на объекте 32 на 16 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ 3 на 3 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) план – схема прилегающей территории МБОУ СОШ п.

Таёжный 1


Руководитель
рабочей группы зав. хозяйством Лапина Л.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы: зам. директора УВР Герасимова А.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

преподаватель-организатор ОБЖ Буйнов С.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ СОШ п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1,3,4	Отсутствуют доступные элементы информации об объекте.	все	Установить доступные элементы информации об объекте	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	Планисхема №4	1,5,6,7,8,9	Перепады высоты между бетонными плитами не оборудованы вспомогательными средствами для передвижения.	Все	Оборудовать вспомогательными средствами для передвижения перепады высоты между бетонными плитами (более 0,015 м)	КР
					На лестнице отсутствует пандус или другое средство подъема	все	Установить пандус	КР
					Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Оборудовать тактильными средствами покрытие пешеходных путей	КР
					Отсутствует специализированное	С	Установить специализированное	ОРГ

					оборудовани е для людей с недостаткам и зрения		оборудование для людей с недостатками зрения	
1.3	Лестница (наружная)	Ес ть		1,2	Лестница наружная не дублируется пандусами, поручнями или другими средствами подъема. Для отдельных категорий инвалидов ступени лестницы не соответству ют требованиям (Ширина проступней менее 0,4 м, высота подъемов ступеней более 0,12 м).	Все О, С	Оборудовать пандусом Ремонт ступеней	КР КР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нет наружного пандуса	Все	Оборудовать наружный пандус	КР
1.5	Кнопка вызова	Ес ть		01, 10а		О, К, С		
1.6	Автостоянка и парковка	нет			Нет оборудованн ой автостоянки и парковки	Все	Оборудовать автостоянку и парковку	ОРГ
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места отдыха не организован ы на участке. Перепады высоты между бетонными плитами не оборудован ы вспомогател ьными средствами	Все Все	Оборудовать места отдыха на участке. Оборудовать перепады высоты между бетонными плитами вспомогатель ными средствами для передвижения	КР КР

				для передвижения. Нет информационной поддержки на всех путях движения МГН.	Все	Обеспечить информационной поддержкой пути движения МГН.	КР
--	--	--	--	---	-----	---	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1,2,3, 4,5,6, 7,8,9	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию МБОУ СОШ доступна условно, только с помощью сопровождающего. Для полной доступности необходимо:

- Установить доступные элементы информации об объекте;
- оборудовать вспомогательными средствами для передвижения перепады высоты между бетонными плитами (более 0,015 м);
- установить пандус; оборудовать тактильными средствами покрытие пешеходных путей;
- установить специализированное оборудование для людей с недостатками зрения;
- ремонт ступеней наружной лестницы;
- оборудовать наружный пандус;
- оборудовать автостоянку и парковку;
- оборудовать места отдыха на участке;
- обеспечить информационной поддержкой пути движения МГН.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБОУ СОШ п. Таёжный.п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		1,2	Лестница наружная не дублируется пандусами, поручнями или другими средствами подъема. Для отдельных категорий инвалидов ступени лестницы не соответствуют требованиям (Ширина проступней менее 0,4 м, высота подъемов ступеней более 0,12 м).	все	Лестницу наружную продублировать пандусами, поручнями или другими средствами подъема. Для отдельных категорий инвалидов переоборудовать ступени лестницы в соответствии с требованиями (Ширина проступней менее 0,4 м, высота подъемов ступеней более 0,12 м).	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует наружный пандус	Все	Устройство пандуса	КР
2.3	Кнопка вызова	Есть		01, 10а		О.К.С		
2.4	Входная площадка (перед дверью)	Есть		10а	Поверхность площадки скользкая	все	Обустроить поверхность входной	КР

					при намокании. Отсутствуют водоотвод и дренажная решетка.		площадки водоотводом и дренажной решеткой	
2.5	Дверь (входная)	Есть		10, 10а	Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, имеющих форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;	все	Оборудовать приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, имеющих форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;	КР
2.6	Тамбур	Есть		11	Поверхность пола скользкая при намокании, отсутствуют дренажные и водосборные решетки	все	Установить дренажные и водосборные решетки	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет информации поддержки на всех путях движения МГН.	все	Обеспечить информацией поддержкой пути движения МГН	КР

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен условно, т.е. только в присутствии сопровождающего.

для улучшения доступности объекта необходимо:

Продублировать лестницу пандусами или другими устройствами для подъема;

Заменить покрытие площадки перед входной дверью и в тамбуре на нескользящее;

Установить дренажные и водозаборные решетки перед входной дверью и в тамбуре;

Обустроить пандусы;

Установить поручни на путях движения.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ п. Таёжный, п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		25, 26, 27, 28, 29	Отсутствует информационная поддержка на пути движения МГН, отсутствуют поручни, тактильная информация. Отсутствуют поручни в коридорах, дверные ручки с тактильными опознавательными знаками	все	Обеспечить информационную поддержку на пути движения МГН, установить поручни на путях движения, установить ручки на дверях с тактильными опознавательными знаками	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		13, 14, 15	Лестница внутри здания не дублируется пандусами, поручнями или другими средствами подъема. Для отдельных категорий инвалидов ступени лестницы не соответствуют	все	Лестницу внутри здания продублировать пандусами, поручнями или другими средствами подъема. Для отдельных категорий инвалидов ступени лестницы переоборудовать в	ТР КР

					т требованиям (Ширина проступней менее 0,3 м, высота подъемов ступеней более 0,15 м).		соответствии с требованиями (Ширина проступней менее 0,4 м, высота подъемов ступеней более 0,12 м).	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствуют пандусы внутри здания	все	Оборудовать Пандусы, либо другие средства подъема	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не предусмотрен проектом здания			
3.5	Дверь	Есть		10, 12, 13, 16, 17	Двери на лестницу не оборудованы устройствами для легкого открывания дверей. Ширина дверных проемов в кабинетах не соответствует требованиям (менее 0,9 м). Пороги и перепад высоты в дверном проеме более 0,025 м. Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, имеющие форму,	все	Двери на лестницу оборудовать устройствами для легкого открывания дверей. Ширину дверных проемов в кабинетах привести в соответствие с требованиями (не менее 0,9 м). Пороги и перепад высоты в дверном проеме не более 0,025 м. Оборудовать приборами и устройствами для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, имеющие	КР

					позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые, легко доступные с обеих сторон; на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; на расстояние не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м)		форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые, легко доступные с обеих сторон; на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; на расстояние не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м)	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9,2 3,2 42 7,2 9	Лестницы на пути эвакуации не оборудованы пандусами, поручнями	все	Оборудовать лестницы пандусами и поручнями на путях эвакуации	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обеспечить информационной поддержкой пути движения МГН.	все	Обеспечить информационной поддержкой пути движения МГН	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		11,13,14,15,23,24	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен условно, т.е. только в присутствии сопровождающего. Для улучшения доступности объекта необходимо:
Лестницы внутри здания и на путях эвакуации продублировать пандусами, поручнями или другими устройствами для подъема;
Двери оборудовать устройствами для легкого открывания дверей.
Обеспечить информационной поддержкой пути движения МГН, установить дверные ручки с тактильными опознавательными знаками.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ п. Таёжный, п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		21, 22	Отсутствуют информационные обозначения помещений: - рядом с дверью со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 см; - дублирование рельефными знаками. Ширина дверного проема менее 0,9 м. порог и перепад высоты в дверном проеме более 0,025 м. зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске менее	все	Обеспечить информационное обозначение помещений: - рядом с дверью со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 см; - дублирование рельефными знаками. Ширина дверного проема не менее 0,9 м. порог и перепад высоты в дверном проеме не более 0,025 м. зона для самостоятельного разворота	ТР

					1,4 м в диаметре. Отсутствие в кабинете специализированного оборудования для людей с недостатками зрения и слуха,		инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м в диаметре. Установить специализированное оборудование для людей с недостатками зрения и слуха.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствие тактильных опознавательных знаков, поручней. Отсутствие свободной площадки шириной не менее 1,8 м перед эстрадой или в конце зала вблизи проема выезда	К	Установить тактильные опознавательные знаки, поручни. Обеспечить наличие свободной площадки шириной не менее 1,8 м перед эстрадой или в конце зала вблизи проема выезда	КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			Отсутствие прилавочной формы обслуживания	все	Организовать прилавочную форму обслуживания	КР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствие знаков. Поручней. Пандусов. Наличие перепадов на лестницах. Пороги высотой более 0,025м	Все	Установка дополнительного специализированного оборудования. Дверные проемы расширить (не менее 0,9 м), пороги высотой не более 0,025 м. Установка	КР

						поручней, пандусов, информационных тактильных опознавательных знаков	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет		Отсутствует кабина индивидуального обслуживания	Все	Установить, оборудовать кабину индивидуального обслуживания	ОРГ
	ОБЩИЕ требования к зоне			Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Отсутствие информирующих обозначений помещений: Рядом с дверью, со стороны дверной ручки; На высоте от 1,4 до 1,75 м; Дублирование рельефными знаками	Все	Оборудовать места целевого назначения. Обеспечить наличие информирующих обозначений помещений: Рядом с дверью, со стороны дверной ручки; На высоте от 1,4 до 1,75 м; Дублирование рельефными знаками	ОРГ

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания	ДУ		21,22	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен условно, т.е. только в присутствии сопровождающего.

Для доступности лучшей объекта необходимо:

- информационные обозначения помещений:
- рядом с дверью со стороны дверной ручки;
 - на высоте от 1,4 до 1,75 см;
 - дублирование рельефными знаками.

Организовать прилавочную форму обслуживания, кабину индивидуального обслуживания;

Установка дополнительного специализированного оборудования.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
« 18 » мая 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ п. Таёжный, п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Вид ы работ
5.1	Туалетная комната	Есть		17, 18, 19, 20	Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий граждан. Отсутствует двусторонняя связь с дежурным, аварийное освещение, кнопка звонка (в дежурную комнату). Отсутствует визуальная информация не соответствие	все	оборудованн е универсальн ой кабины, доступной для всех категорий граждан. Установить двусторонню ю связь дежурным, аварийное освещение, кнопку звонка (в дежурную комнату). Обеспечить наличие визуальной информации. Оборудовать	КР

				требуемым размерам туалетные кабинки: ширина 1,65, глубина 1,8м, рядом с унитазом пространство для размещения кресла- коляски; крючки для одежды, костылей, других принадлежно стей		в соответствие с требуемыми размерам туалетные кабинки: ширина 1,65, глубина 1,8м, рядом с унитазом пространство для размещения кресла- коляски; крючки для одежды, костылей, других принадлежно стей	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет		Отсутствие душевой комнаты	Все	Оборудовать душевую комнату	ОРГ
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет		Отсутствие оборудованн ой гардеробной для МГН	Все	Оборудовани е гардеробной для МГН	ОРГ
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		Отсутствует: Универсальн ая кабина, доступная для всех категорий граждан; Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья в санитарно- гигиеническ		Оборудовать : Универсальн ую кабину, доступную для всех категорий граждан; установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья в	

				<p>их помещениях; выключатели и розетки на высоте от уровня пола более 0,8 м; Информиру ющие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м, дублировани е рельефными знаками; Управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины</p>	<p>санитарно- гигиеническ их помещениях; выключатели и розетки установить на высоте от уровня пола не более 0,8 м; разместить информирую щие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м, дублировани е рельефными знаками; Установить управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины</p>	
--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		17,18, 19,20	кр

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен условно, т.е. только в присутствии сопровождающего.

для улучшения доступности объекта необходимо:

Оборудовать универсальную туалетную комнату, с установкой поручней, штанг, поворотных или откидных сидений;

Разместить информирующие обозначения помещений;

Установить двустороннюю связь с дежурным или кнопку звонка (в дежурную комнату);

Установить аварийное освещение.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБОУ СОШ п. Таёжный, п. Таёжный, ул. Коммунистическая, 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		1,2,10	Визуальные средства информации имеются только на территории, прилегающей к МБОУ СОШ, а также на входе в здание. Внутри здания визуальные средства информации отсутствуют. Обозначена входная группа.	С	Обеспечить наличие визуальных средств информации внутри здания, на путях эвакуации	ТР
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют акустические средства информации	все	Оборудовать объект акустическими средствами информации	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства информации отсутствуют	С	Установить тактильные средства информации	ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации и об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальным и, звуковыми и тактильным и) и соответствовать ГОСТ	Все	Установка комплексной системы средств информации и сигнализации и об опасности для всех категорий инвалидов (визуальной, звуковой и тактильной) и соответствовать ГОСТ	
--	-------------------------	--	--	--	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		1,2,10	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен условно, т.е. только в присутствии сопровождающего.

для улучшения доступности объекта необходимо:

Разместить системы средств информации и сигнализации для всех категорий инвалидов.